

序号	单位	隐患情况描述	检查时间	监察指令书号	联系人	设备类别	问题数量	整改时限	整改情况
1	垫江县沙坪镇卫生院	未发现问题隐患	2023.03.06	/	熊* 138***** **4	压力容器 R620019、电 梯G111275	0	/	/
2	重庆兴垫文化旅游开发有限公司	1.产品编号LLWABCFXK1003046的观光车后排右侧安全防护铁链缺失(已现场整改); 2.管式滑道使用标志下次检验有效期为2022年8月	2023.03.14	/	郭* 188***** **1	场(厂)内 机动车辆、 大型游乐设 施	2	2023.03.18	已完成
3	重庆市佳佳乳业有限责任公司	1.压力容器(产品编号:20AJB270)未办理使用登记; 2.锅炉(产品编号:17056)运行记录不规范; 3.锅炉及其系统无日常节能检查记录; 4.气液分离器(产品编号:JF19043-20)上的压力表(编号210118161)无合格有效的检定证书	2023.03.15	031601	李*君 152***** **5	压力容器 20AJB270、 锅炉17056	4	2023.04.04	已完成
4	垫江县樱之花生态农业有限公司	观光车无内部员工专用标志	2023.03.21	/	向* 139***** **2	观光车	1	当场整改	已完成