

序号	单位	隐患情况描述	检查时间	监察指令书号	联系人	设备类别	问题数量	整改时限	整改情况
1	重庆三丰玻璃有限公司 (垫江分公司)	1.三台简单压力容器超设计使用年限且无合格有效检验报告；2.压力容器(产品编号：R22065)无定期自行检查记录、年度检查报告；3.压力管道未办理使用登记；4.叉车前左转向灯失效；5.压力容器上压力表(201028X947X)无合格有效检定证书	2023.05.04	050401	卓* 133*****6	压力容器R22065、储气罐3台(1314JTDA2540、15070-072、15070-028)、压力管道(02-1、02-2、02-3)、叉车2401190467	5	2023.05.19	已完成
2	重庆智琦金属材料有限公司	起重机械无合格有效的定期检验报告	2023.05.08	050801	龚* 187*****5	起重机械0014	1	2023.05.09	已完成
3	重庆宏林气体有限公司	1.压力容器①上的安全阀整定压力不符合要求；2.压力容器①②③无定期(月度、年度)自行检查记录；3.现场未见移动式压力容器充装前后检查记录	2023.05.09	050901	郭*权 136*****3	压力容器①R150169②00.07③1500950、压力管道	3	2023.05.24	已完成

4	重庆垫江三峰新能源发电有限公司	1.未设置特种设备安全管理机构；2.过滤器（产品编号：S211013075、S211013076、S211013077、S211013078）未办理使用登记；3.油气筒（产品编号：21SCR180-015）未办理使用登记；4.储气罐（产品编号：FP2111H11-10）未办理使用登记；5.低压加热器（产品编号：E21084、E21085）未办理使用登记	2023.05.11	051101	田* 166*****7	垃圾焚烧余热锅炉410295、压力容器8台	5	2023.05.26	已完成
5	重庆西部汽车试验场管理有限公司	压力容器（产品编号：13XFB239）未开展月度检查	2023.05.18	051801	潘* 177*****0	压力容器13XFB239、叉车FDAOD-1660-07186	1	2023.05.24	已完成