

序号	单位	隐患情况描述	检查时间	监察指令书号	联系人	设备类别	问题数量	整改时限	整改情况
1	垫江县渝大吉燃气有限公司	未投保燃气气瓶充装安全责任保险	2023/10/7	100701	曾* 158*****5	气瓶	1	2023/10/27	已完成
2	重庆捷力轮毂制造有限公司	1.未配备压力容器、电梯、起重机械、厂车安全总监、安全员，未落实日管控、周排查、月调度工作机制；2.叉车未悬挂有效车牌，未张贴警示反光条；3.压力容器的压力表未标注最高工作压力；4.压力容器操作规程未张贴上墙	2023/10/10	101001	唐*波 138*****0	叉车15BC03355、压力容器21FB255	4	2023/10/17	已完成
3	垫江县奇峰燃气有限公司	压力管道上压力表（产品编号：12.10.1688）无合格有效的检定证书	2023/10/11	101101	朱*峰 139*****2	压力容器2004-11、压力管道GB	1	2023/10/13	已完成
4	重庆东灏高贸有限责任公司湖畔翰交分公司	1.电梯轿厢内未张贴检验标识；2.无乘客须知；3.无警示标志	2023/10/19	101901	汪*林 131*****1	电梯21G065765	3	2023/10/20	已完成
5	重庆富源化工股份有限公司	1.充装时未在车辆正前方放置“正在充装”警示标志；2.起重机械运行警示铃失效；3.电梯机房不清洁	2023/10/23	102301	贺* 158*****8	锅炉ZT2104、压力容器BM-3-11-13、起重机械1203173、电梯130309	3	2023/10/27	已完成