

序号	单位	隐患情况描述	检查时间	监察指令书号	联系人	设备类别	问题数量	整改时限	整改情况
1	中石化重庆涪陵石油分公司垫江迎宾大道南CNG加气站	1.未书面任命气瓶安全总监和安全员；2.未制定《气瓶安全风险管控清单》《气瓶安全总监职责》《气瓶安全守则》；3.未建立气瓶充装安全“日管控、周排查、月调度”工作机制；4.未严格执行检查人员不得充装的规定。	2023/12/19	121901	姜*军 189*****5	气瓶充装	4	2023/12/22	已完成
2	重庆新华酒店管理有限责任公司垫江新华酒店	1.锅炉上的压力表（编号：030614504）无合格有效的检定证书	2023/12/22	122201	张*浪 139*****7	锅炉5R003、SCF0024800533	1	2023/12/29	已完成
3	重庆市碧鼎气体有限公司	1.压力容器上压力表（产品编号：HC65551605382）无合格有效的检定证书；2.现场气瓶分区不规范，将待检氧气瓶放于“报废瓶”区；3.未书面任命气瓶、压力容器安全总监和安全员；4.未制定气瓶、压力容器《安全总监职责》《安全员守则》；5.未建立“日管控、周排查、月调度”工作机制	2023/12/25	122501	董* 139*****3	、压力容器 ZR2012-0353、气瓶FA219032（氧）、731362（氧气）、000921（氩）	5	2024/1/5	已完成