

| 序号 | 单位 | 隐患情况描述 | 检查时间 | 监察指令书号 | 联系人 | 设备类别 | 问题数量 | 整改时限 | 整改情况 |
|----|---------------|--|-----------|--------|------------------|--|------|-----------|------|
| 1 | 垫江县高安中心卫生院 | 1.压力容器的年度检查报告不规范；2.电梯在2023年4月24日至6月3日间，仅有一次维保记录，2023年6月19日维保超过15天（上次维保记录为2023年6月3日） | 2024/1/11 | 011101 | 邹*文 139*****6 | 压力容器 R617165、电梯 22020033001 | 2 | 2024/1/18 | 已完成 |
| 2 | 垫江县杠家镇卫生院 | 1.未书面任命压力容器安全总监、安全员，未制定《压力容器风险管控清单》《安全总监职责》《安全员守则》，未建立日管控、周排查、月调度工作机制；2.压力容器①上压力表（编号：1908269）无合格有效检定证书；3.压力容器②无年度检查报告。 | 2024/1/11 | 011102 | 余* 189*****3 | 压力容器① XYR2019-1102 ②22R-00049 | 3 | 2024/1/25 | 已完成 |
| 3 | 重庆市佳佳乳业有限责任公司 | 压力表（编号：K207-1156）超期未检 | 2024/1/18 | 011801 | 邱*广 136*****3 | 锅炉17056、压力容器 U6AT190019、 叉车 050151G9552 | 1 | 2024/1/28 | 已完成 |
| 4 | 重庆宏林气体有限公司 | 1.压力容器超过设计使用年限，未办理使用登记变更；2.工业管道年度检查报告不规范；3.不锈钢压力管道与碳钢支架直接接触 | 2024/1/24 | 012401 | 李* 136*****3 | 压力容器① 00.07②15R019 、压力管道 | 3 | 2024/2/7 | 已完成 |

